



### Работа с лапкой для вшивания резинки и тесьмы

1. Замените установленную на оверлоке лапку на лапку для вшивания резинки и тесьмы.
2. Настройте длину стежка на 5
3. Слегка приподнимите переднюю часть лапки в месте, где установлен ролик. Вставьте резинку или тесьму между роликом и нижней направляющей лапки, как показано на рисунке. Вставляйте резинку или тесьму до того момента, когда кончик резинки достигнет гребенки транспортера. Для того чтобы пропустить резинку или леску через лапку, возможно понадобится ослабить регулировочный винт на ролике.
4. Прошейте резинку на несколько сантиметров, чтобы убедиться в правильности выполнения предыдущих шагов.
5. Поместите ткань под лапку и начинайте шить вместе с заправленной в лапку резинкой или тесьмой.
6. Убедитесь в том, что стежок ровный, без пропусков. Отрегулируйте натяжение нитей если необходимо.
7. Для достижения наилучшего результата, пользуйтесь регулировочным винтом на ролике лапки:
  - а. увеличение натяжения ролика дает большую эластичность ткани после пришивания резинки или тесьмы.
  - б. уменьшение натяжения ролика дает меньшую эластичность ткани.

**Примечание:** для вшивания резинки или тесьмы уже, чем 1 см, удалите стежковый язычок (показано на верхнем правом рисунке).