



Работа с лапкой для вшивания тесьмы и кордовой ленты

1. Замените имеющуюся лапку на лапку для вшивания тесьмы с кантом.
2. Установите требуемую длину стежка.
3. Поместите тесьму кантом против линии шва между участками ткани, соединенными лицевыми сторонами.
Убедитесь, что прошиваемый шов выровнен по кромке ткани.
4. Положите ткань под прижимную лапку и убедитесь, что кант попадает в канавку, имеющуюся в нижней части лапки.
5. Прошейте тесьму, выступающую за пределы ткани, приблизительно на 25 мм и убедитесь в том, что ткань с кантом подается правильно.
Продолжайте шить.